


# ÜBERWACHUNGSBERICHT

Nr. 34

**Unternehmen:**PROBET DASAG  
Spółka z o.o.  
ul. Fabryczna 4-6  
68-100 Żagań**Werk:**

Betonwerksteinwerk Zagan

**Überwachungsvertrag vom:**

28.05.18

**Tag der Überprüfung:**

25.09.19

**Anwesende Damen und Herren:**seitens des Unternehmens:  
Herr Fiolekseitens der Überwachungsstelle:  
Herr Wichmann**Dieser Bericht umfasst 3 Blatt.**

## Ergebnis der Überwachung

### 1. Durchführung und Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle

Bei der Durchführung und den Prüfergebnissen der Eigenüberwachung wurden keine Mängel festgestellt.

### 2. Ergebnisse der Probenahme

Die Prüfergebnisse der angelieferten Stufenbeläge entsprechen den Anforderungen DIN V 18500.

## Gesamtbewertung der Überprüfung

Im Rahmen der Fremdüberwachung nach DIN V 18500 / DIN EN 13748 / DIN EN 1339 wurde am 25.09.19 die Regelüberprüfung des Betonwerksteinwerkes Zagan des auf Seite 1 genannten Unternehmens durchgeführt.

Die Überprüfung wurde als „**bestanden**“ bewertet.

Das Unternehmen besitzt die technischen und personellen Voraussetzungen zur Herstellung von Betonwerksteinerzeugnissen nach den Normen DIN V 18500, DIN EN 13748 und DIN EN 1339.

Cottbus, den 12.11.19



Dipl.-Ing. B. Wichmann  
Leiter der Überwachungsstelle



**Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle und der entsprechenden Kontrolle der fremdüberwachenden Stelle**

<b>Gegenstand der Prüfung</b>	<b>Prüfung</b>	<b>Eigen-/ Fremdüberwachung Anforderungen nach DIN V 18500 / DIN EN 13748 / DIN EN 1339</b>	<b>Bemerkung</b>
Betonwerkstein	Beschaffenheit und Maße	ja/ja	
	Wasseraufnahme	ja/ja	
	Festigkeit	ja/ja	
	Schleifverschleiß	-	
	Betondeckung	ja/-	

